

# 位置図



名称：土浦市立荒川沖小学校  
対象地：土浦市荒川沖東三丁目

調査建物：屋外便所棟

調査建物：屋内運動場棟

土教総施第 9 号

荒川沖小学校屋内運動場棟及び屋外便所棟耐力度調査業務委託

## 【業務概要】

屋内運動場棟（015 棟）の耐力度調査（劣化状況等の調査）

屋外便所棟（016 棟）の耐力度簡略調査

（場所）荒川沖東三丁目地内

（工期）契約日の翌日～令和 8 年 8 月 31 日