



2階更新箇所			
②	楽屋側ホール出口	BH級 壁埋込	
③	第1展示室側ホール出口	BH級 壁埋込	
④	C階段前	BH級 壁付 片面	アスベスト含有 レベル3 (石綿吸音板B)
⑤	B階段前	BH級 天吊 両面 矢印	アスベスト含有 レベル3 (石綿吸音板B)
⑫	C階段2階	40W 階段通路灯 階数表示シール、上下矢印シール含	アスベスト含有 レベル3 (コンクリート下地、EP塗装)
⑬	C階段2～3階間 (2箇所)	40W 階段通路灯 階数表示シール、上下矢印シール含	アスベスト含有 レベル3 (コンクリート下地、EP塗装)
⑳	更生保護サポートセンター前 (撤去)	天吊2本	アスベスト含有 レベル3 (石綿吸音板B)
㉑	舞台客席入り口 (撤去)	天付	アスベスト含有 レベル3 (有孔PB、EP塗装)

※アスベスト含有箇所の施工は湿潤化等の対応のうえ飛散防止対策を施すこと