

# 平成27年度～令和5年度 土浦市内通学路対策箇所一覧表（対策未完了箇所）

※令和6年3月時点

・点検箇所のうち、対策が未完了となっている箇所です

・進捗状況の項目中、「調整中」の箇所は対策内容が決まっていますが、地域や地権者と対策の実施時期や方法について、調整をしています。

「検討中」の箇所は、対策内容が未決定であり、各種調査（交通量、設置基準、地質調査、対策に係る費用など）を実施のうえ、対策の可否を含め判断します。

通し番号	年度	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当
21	H28	菅谷小	市道I級42号線	土浦市神立東一丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	現道拡幅による歩道整備。 ※全区間2,900mのうち2,000m整備完了 (R2.3月)	R10.3月 目標	市	道路建設課
30	H28	神立小	市道神立中央五丁目14号線	土浦市神立中央五丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	バイパス整備(都市計画道路木田余神立線)による歩道整備(幅員2.5m、両側) 対策による整備後、通学路として利用。	R9.3月 目標	市	道路建設課
31	H28	神立小	市道神立中央五丁目16号線	土浦市神立中央五丁目	歩道が整備されておらず、児童と車両が接近し危険。	バイパス整備(都市計画道路木田余神立線)による歩道整備(幅員2.5m、両側) 対策による整備後、通学路として利用。	R9.3月 目標	市	道路建設課
59	H30	荒川沖小	I-38号線	荒川沖東3丁目付近 (本郷道踏切付近～学校)	踏切の幅が狭く、車がすれ違くと歩行者が危険。	踏切拡幅に係る地権者と用地交渉中。また、工事に向けてJRと協議中。	調整中	市	道路建設課
98	R1	乙戸小	県道273号 館野荒川沖停車場線	乙戸橋（乙戸446番地付近）	橋梁が狭隘であり、自動車のすれ違いでも危険あり。中学生高校生が登下校に利用しているが、歩車分離されておらず、交通量が多く危険である。地域住民より歩車分離された橋の架け替えについて要望あり。	暫定的に歩行者用の橋を整備（R6.3月整備済） 橋の架け替えは河川改修時に行う予定(時期未定)	時期未定	県	土木事務所

# 平成27年度～令和5年度 土浦市内通学路対策箇所一覧表（対策未完了箇所）

※令和6年3月時点

・点検箇所のうち、対策が未完了となっている箇所です

・進捗状況の項目中、「調整中」の箇所は対策内容が決まっていますが、地域や地権者と対策の実施時期や方法について、調整をしています。

「検討中」の箇所は、対策内容が未決定であり、各種調査（交通量、設置基準、地質調査、対策に係る費用など）を実施のうえ、対策の可否を含め判断します。

通し 番号	年度	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗 状況	事業 主体	担当
114	R2	真鍋小	国道125号線	真鍋五丁目1番付近 (土浦一高前交差点)	近隣の小・中・高校、大学の登下校の時間が重なるため、信号待ちの児童生徒が集まり、車道まではみ出ている。道路の拡幅や自転車専用レーンを設置してほしい。	道路の拡幅は土地所有者との交渉が必要。自転車通行の安全確保ができるような路面標示を検討。	検討中	県	土木事務所
115	R2	真鍋小	国道125号線	西真鍋町3-1付近 (立体交差点)	歩道が傾斜しており、崖側の鉄柵への接触の恐れあり。	R2年度補修設計完了。予算つき次第着手予定。	検討中	県	土木事務所
116	R2	真鍋小	国道125号線	西真鍋町4-49付近	歩道が狭く危険である。ラバーポールが設置しているが破損している。	ラバーポールは設置後、再度破損する可能性が高く、自転車の通行の妨げとなるため、破損しているものについて土台を撤去。代替案を検討中。	検討中	県	土木事務所
166	R3	都和南小	1-44号線	並木一丁目13番23号付近 (歩道橋)	歩道橋のゴムタイルが剥がれている箇所がある。	令和4年度に通路部の補修を実施、今後階段部の補修を実施予定。	R6.9月 目標	市	道路建設課

平成27年度～令和5年度 土浦市内通学路対策箇所一覧表（対策未完了箇所）

※令和6年3月時点

・点検箇所のうち、対策が未完了となっている箇所です

・進捗状況の項目中、「調整中」の箇所は対策内容が決まっていますが、地域や地権者と対策の実施時期や方法について、調整をしています。

「検討中」の箇所は、対策内容が未決定であり、各種調査（交通量、設置基準、地質調査、対策に係る費用など）を実施のうえ、対策の可否を含め判断します。

通し 番号	年度	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗 状況	事業 主体	担当
202	R5	土浦第二小	下高津一丁目2号線 下高津一丁目13号線	匂橋付近～下高津一丁目交差点まで	(匂橋付近) 抜け道のため、スピードを出す車が多く危険。歩行している運転手から児童への視認性が悪い。	路面への速度標示の設置(R6.2月設置済) 既存の40km規制看板の匂橋付近への移動(R6年度中に予定)	R7.3月目標	警察	交通課
						「学童注意」の路面標示の設置。	R6.7月目標	市	生活安全課
204	R5	土浦第二小	小松一丁目8号線	蓮河原新町2-1付近(りらくる土浦店横の空き地)	柵が切れている箇所があったり、雑草により地面が見えなくなっていたりするため、児童が転落する恐れがある。	歩道部分の草刈りを実施。柵の切れている箇所については、令和6年度中に修繕予定。	R7.3月目標	市	道路管理課
205	R5	土浦第二小	蓮河原新町9号線	蓮河原新町2付近	抜け道の出口となっており、朝は道路に出ようと待機する車が多くなり、児童が通る歩道をふさいでしまう。	既存の「止まれ」の路面標示の強調表示や、「止まれ」の標識を新しくするなど、運転手への注意喚起を図る。	検討中 (警察本部へ上申済)	警察	交通課
213	R5	東小	国道354号線	永国272付近(永国信号から中村陸橋信号までの間)	354号線の西側から、通学路である354号線の東側へ移動するためには、横断歩道が無いため永国の交差点まで迂回を要することから、横断歩道の設置を希望。	押しボタン付信号及び横断歩道の設置について検討(利用者や交通量などの状況調査が必要)。	検討中 (警察本部へ上申済)	警察	交通課
214	R5	東小	永国10号線 永国87号線	永国10号線と87号線の交差点(永国台団地出口付近)	交通量が多い箇所であり、横断歩道を設置してほしい。また、交差点付近の空き地にある草木によって見通しが悪い。	横断歩道の設置について検討(利用者や交通量などの状況調査が必要)。	検討中 (警察本部へ上申済)	警察	交通課
216	R5	東小	1-30号線 中38号線	かやば歯科医院前の十字路(中716付近)	スピードを出して走り抜ける車が多く危険。段差の設置や学童注意の標識を多くするなどの対策をしてほしい。	速度の路面標示の塗り直し。	検討中 (警察本部へ上申済)	警察	交通課
217	R5	都和南小	常名53号線 常名54号線 常名55号線	都和南小学校正門前付近	(常名54号線) 見通しが悪く、歩行者と車の接触の恐れあり。停止線の設置を希望。	一時停止線と「止まれ」の路面標示の設置を検討(県警に上申)。	検討中 (警察本部へ上申済)	警察	交通課