

位置図

②路線

塚田
整形外科

①-1
路線

令和7年度
塩ビ管φ40の
更新工事予定
(HPPEφ50)

DIP(A) φ75 H10 RK-13

NTT東日本

DIP(A) φ100 S54 SK-11

①-2
路線

令和7年度
塩ビ管φ40等の
更新工事予定
(HPPEφ50～φ100)

分岐①
0.3

R6.8.22 MOチーズ漏水

大成軒

①-3
路線

養生
下り

桜町三丁目
公民館

桜町三丁目

分岐②

平成11年更新工事の際に、
調査φ40が埋設されていたと
思われるが、切れている
塩ビ管φ40が確認できず
不明。接続箇所不明。

インターリング
バルブ

歩道部下1.2mまで
掘削したが、切れている
塩ビ管φ40が確認できず
不明。

次期更新管路は
当該排水管から
延伸予定

VPφ40埋設位置不明
(0.4mRK-10工事でも
確認できていない)

0.3

DIP(A) φ200 S59 SK-20

DIP(A) φ250 S59 JK-5

DIP(K) φ75 H11 RK-9

DIP φ150 S53 SK-5-4