

土浦市立学校の耐震診断調査結果一覧表【小学校 No1】

令和2年6月1日現在

通番号	学校名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	GT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
1	土浦小学校	10-1	校舎	R	3	H26.2.1	8,097	新基準					有	H24～25 改築工事済
		10-2	体育館	R	2	H26.2.1	880	新基準					有	
2	土浦第二小学校	1	校舎	R	3	S46.3.1	1,750	旧基準	0.72	0.42			有	25年度補強・改造工事済
		20	校舎	R	3	S54.5.1	1,537	旧基準	0.87	0.44			有	
		22	校舎	R	3	S54.7.1	1,696	旧基準	0.72	0.34			有	25年度補強・改造工事済
		27	体育館	R	1	H28.3.1	958	新基準					有	27年度 改築工事済
3	下高津小学校	1-1.2.3.4	校舎	R	3	S43.9.1	4,524	旧基準	0.84	0.83			有	26年度補強・改造工事済
		7	校舎	R	3	S49.8.1	753	旧基準	0.77	0.82			有	26年度補強・改造工事済
		5	体育館	S	2	S47.3.1	828	旧基準	0.77		1.04		有	21年度補強・改造工事済
4	東小学校	16-1	校舎	R	3	S50.9.1	1,213	旧基準	0.82	0.82			有	23年度補強・改造工事済
		16-2	校舎	R	3	S51.3.1	1,283	旧基準	0.71	0.58			有	23年度補強・改造工事済
		16-3	校舎	R	3	H1.3.1	625	新基準					有	
		21	体育館	S	2	S57.3.1	794	新基準					有	
		28	校舎	S	2	H27.3.1	493	新基準					有	
5	大岩田小学校	8-1	校舎	R	3	S47.3.1	1,491	旧基準	0.74	0.60			有	22年度補強・改造工事済
		8-2	校舎	R	3	S48.3.1	559	旧基準	0.95	0.54			有	22年度補強・改造工事済
		8-3	校舎	R	2	S49.3.1	348	旧基準	1.49	0.75			有	22年度補強・改造工事済
		8-4.5	校舎	R	3	S52.3.1	1,110	旧基準	0.80	0.76			有	22年度補強・改造工事済
		8-6	校舎	R	3	S56.3.1	2,091	旧基準	0.78	0.32			有	22年度補強・改造工事済
		15	体育館	S	2	S54.3.1	957	旧基準	1.20		2.16		有	21年度補強・改造工事済
6	真鍋小学校	8-1.2	校舎	R	2	S51.3.1	888	旧基準	1.38	0.51			有	
		8-3	校舎	S	2	S58.1.1	183	新基準					有	
		11.12	校舎	R	1	S54.6.1	1,932	旧基準	0.78	0.48			有	23年度補強・改造工事済
		18	校舎	R	5	H17.1.15	5,954	新基準					有	

土浦市立学校の耐震診断調査結果一覧表【小学校 No2】

令和2年6月1日現在

通番号	学校名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	GT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
7	都和小学校	10-1.2	校舎	R	2	S49.8.1	1,103	旧基準	0.83	0.34			有	15年度耐震化済
		11	体育館	S	2	S52.3.1	964	旧基準	1.32		2.08		有	21年度補強・改造工事済
		21	校舎	R	3	H28.1.1	5,213	新基準					有	27年度 改築工事済
8	荒川沖小学校	1-1.2	校舎	R	3	S45.11.1	2,746	旧基準	0.71	0.73			有	26年度補強・改造工事済
		13	校舎	R	2	S48.3.1	1,443	旧基準	0.88	0.47			有	
		19	校舎	R	2	S55.3.1	729	旧基準	1.68	0.56			有	24年度補強工事済
		15	体育館	S	2	S53.3.1	957	旧基準	0.83		1.14		有	21年度補強・改造工事済
9	中村小学校	17	校舎	R	3	S53.2.1	2,573	旧基準	0.72	0.72			有	23年度補強・改造工事済
		20	校舎	R	3	S54.3.1	1,342	旧基準	0.72	0.72			有	23年度補強・改造工事済
		23	体育館	S	2	S54.8.1	957	旧基準	0.74		1.02		有	21年度補強・改造工事済
10	上大津東小学校	15	校舎	R	2	S53.3.1	1,524	旧基準	0.95	0.99			有	
		20	体育館	S	2	S57.1.1	794	新基準					有	
		22	校舎	S	1	S58.3.1	251	新基準					有	
		28	校舎	S	2	H23.3.1	496	新基準					有	
		32	校舎	S	2	H26.3.1	497	新基準					有	
11	旧上大津西小学校	16-1.2	校舎	R	3	S49.3.1	1,430	旧基準	0.74	0.82			有	19年度耐震化済
		16-3	校舎	R	3	S63.3.1	408	新基準					有	
		21	体育館	S	2	S57.3.1	794	新基準					有	
12	神立小学校	1-1.2	校舎	R	3	S49.10.1	2,285	旧基準	0.76	0.45			有	12年度耐震化済
		1-3.4	校舎	R	3	S52.3.1	1,038	旧基準	0.87	0.65			有	12年度耐震化済
		1-5	校舎	R	3	S60.2.1	280	新基準					有	
		8.9	体育館	R	2	S54.10.1	1,657	旧基準	0.78	0.80			有	12年度耐震化済

土浦市立学校の耐震診断調査結果一覧表【小学校 No3】

令和2年6月1日現在

通番号	学校名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	GT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
13	右朧小学校	1-1	校舎	R	3	S54.3.1	1,634	旧基準	0.72	0.38			有	26年度補強・改造工事済
		1-2	校舎	R	3	S54.3.1	2,232	旧基準	0.76	0.31			有	26年度補強・改造工事済
		1-3	校舎	R	3	H3.3.1	1,037	新基準					有	
		8	体育館	S	2	S56.3.1	949	旧基準	0.89		1.38		有	21年度補強・改造工事済
14	都和南小学校	1の一部分	校舎	R	3	S58.2.1	4,157	新基準					有	
		1の一部分	校舎	R	3	S58.2.1		新基準					有	
		2	体育館	S	2	S58.3.1	969	新基準					有	
15	乙戸小学校	1の一部分	校舎	R	3	S59.3.1	3,647	新基準					有	
		1の一部分	校舎	R	3	S59.3.1		新基準					有	
		2	体育館	S	2	S59.3.1	794	新基準					有	
16	菅谷小学校	5の一部分	校舎	R	3	S61.3.1	3,461	新基準					有	
		5の一部分	校舎	R	3	S61.3.1		新基準					有	
		7	体育館	S	2	S61.3.1	794	新基準					有	
17	旧藤沢小学校	17-1.2	校舎	R	3	S53.3.1	3,047	旧基準	0.48	0.47			無	
		20	体育館	R	1	H19.3.1	887	新基準					有	
18	旧斗利出小学校	16	校舎	R	2	H1.6.1	1,572	新基準					有	
		17	校舎	R	2	H1.6.1	436	新基準					有	
		10	体育館	S	2	S50.2.1	699	旧基準	0.35		1.00		無	
19	旧山ノ荘小学校	16	校舎	R	3	S55.3.1	2,671	旧基準	0.47	0.49			無	
		11	体育館	S	2	S48.9.1	680	旧基準	0.71		1.59		有	22年度補強・改造工事済

土浦市立学校の耐震診断調査結果一覧表【中学校 No1】

令和2年6月1日現在

通番号	学校名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	GT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
20	土浦第一中学校	21-1	校舎	R	4	S52.3.1	1,146	旧基準	0.75	0.78			有	23年度補強・改造工事済
		24	校舎	R	4	S53.3.1	1,683	旧基準	0.71	0.73			有	23年度補強・改造工事済
		25	校舎	S	1	S54.2.1	338	旧基準	1.32	2.40			有	27年度補強・改造工事済
		26	校舎	R	4	S54.5.1	2,358	旧基準	0.72	0.50			有	23年度補強・改造工事済
		31-1	体育館	R	3	H2.5.1	1,353	新基準					有	
21	土浦第二中学校	29-1.2.3.4	校舎	R	4	S49.10.1	5,720	旧基準	0.70	0.46			有	24年度補強・改造工事済
		38	武道館	S	2	S58.7.1	811	新基準					有	
		43	体育館	R	2	H5.3.1	1,207	新基準					有	
22	土浦第三中学校	24-1	校舎	R	4	S54.2.1	3,094	旧基準	0.73	0.55			有	23年度補強・改造工事済
		24-2	校舎	R	4	S55.3.1	1,480	旧基準	0.73	0.32			有	
		24-3	校舎	R	4	S56.3.1	946	旧基準	0.73	0.55			有	23年度補強・改造工事済
		24-4	校舎	R	4	S59.2.1	533	新基準					有	
		28	校舎	R	1	S56.3.1	286	旧基準	1.93	1.54			有	
		35	体育館	R	2	H4.3.1	1,224	新基準					有	
		38	武道館	S	1	H20.2.1	659	新基準					有	
23	土浦第四中学校	17-1.2.5	校舎	R	2	S47.3.1	2,448	旧基準	0.72	0.75			有	25年度補強・改造工事済
		17-3.4	校舎	R	4	S57.1.1	3,825	新基準					有	
		33	武道館	S	1	H1.3.1	641	新基準					有	
		37-1	校舎	R	1	H9.3.1	293	新基準					有	
		37-2	体育館	R	2	H9.3.1	1,397	新基準					有	

土浦市立学校の耐震診断調査結果一覧表【中学校 No2】

令和2年6月1日現在

通番号	学校名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	GT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
24	土浦第五中学校	21-1	校舎	R	3	S53.12.1	1,345	旧基準	0.72	0.73			有	27年度補強・改造工事済
		21-2	校舎	R	3	S53.12.1	1,566	旧基準	0.75	0.77			有	27年度補強・改造工事済
		21-3	校舎	R	3	S57.3.1	915	新基準					有	
		32	武道館	S	1	H3.3.1	687	新基準					有	
		37	体育館	R	2	H17.2.28	1,226	新基準					有	
		38	校舎	R	1	H18.2.1	215	新基準					有	
		39	校舎	S	2	H23.3.31	441	新基準					有	
25	土浦第六中学校	1の一部分	校舎	R	4	S57.2.1	5,818	新基準					有	29年度改造工事済
		1の一部分	校舎	R	4	S57.2.1		新基準					有	29年度改造工事済
		2	校舎	R	1	S57.2.1	286	新基準					有	29年度改造工事済
		5	屋体	R	2	S57.3.1	1,064	新基準					有	29年度改造工事済
		15	武道館	S	1	H5.2.1	687	新基準					有	
26	都和中学校	1の一部分	校舎	R	4	S59.3.1	5,664	新基準					有	
		1の一部分	校舎	R	4	S59.3.1		新基準					有	
		2	校舎	R	1	S59.3.1	289	新基準					有	
		3	屋体	R	2	S59.3.1	1,064	新基準					有	
		11	武道館	S	1	H6.1.1	687	新基準					有	

土浦市立義務教育学校の耐震診断調査結果一覧表

令和2年6月1日現在

通番号	学校名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	CT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
27	新治学園義務教育学校	18の一部	校舎	R	3	S57.4.1	3,857	新基準					有	28・29年度改造工事済
		18の一部	校舎	R	3	S57.4.1		新基準					有	28・29年度改造工事済
		22	体育館	R	2	H11.3.1	1,163	新基準					有	28・29年度改造工事済
		24	武道館	S	1	H23.3.1	700	新基準					有	28・29年度改造工事済
		26	校舎	R	2	H29.8	3,338	新基準					有	28・29年度増築
		27	校舎	S	3	H29.8	180	新基準					有	28・29年度増築

土浦市立幼稚園の耐震診断調査結果一覧表

通番号	幼稚園名	棟番	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震区分	IS値	CT×SD値	q値	優先度調査	耐震性 有無	備考
28	土浦幼稚園	1	校舎	R	2	S49.3.1	1,125	旧基準	0.72	0.68			有	
29	新治幼稚園	4	校舎	R	1	H5.2.1	691	新基準					有	