

令和6年度通学路安全点検実施結果(上大津東小学校・菅谷小学校分)

番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策(案)	事業主体	担当
1	7月23日	菅谷小	I -42号線	神立東一丁目26-11付近	【利用児童数:約40名】 ・当該箇所は横断歩道のみ設置されており、児童が交通状況判断し道路を横断している。 ・信号を設置してほしい。	・現在の計画では、令和9年度末に全線開通の見込み。(土浦市道路建設課) ・信号の設置は、全線開通後の交通状況を確認し検討する。(土浦署交通課) ・全線開通までの間は、歩行者横断指導線(道路管理者が任意に設置する、グリーンベルトの延長。)を設置する。(土浦市道路建設課)	警察 市	交通課 道路建設課
2	7月26日	上大津東小	II -9号線	学校南東の横断歩道付近	【利用児童数:約40名】 ・交通量が多く道幅が狭いため、児童と通行する車両の距離が近い。 ・車両によっては減速しない。 ・雨天時に水たまりができる。	・グリーン帯の設置を検討する。(土浦市生活安全課、土浦市道路建設課) ・水たまりは雨天時に確認する。(土浦市道路管理課)	市	道路建設課 生活安全課
3	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目9号線	学校北側 (統合時の北門付近)	利用児童は約300名。 ・グリーン帯はあるが、抜け道として通行する車両が多く、通学に利用する児童も多いため接触の危険がある。 ・横断歩道を設置してほしい。	・横断歩道の設置に向けて検討する。 ただし、設置にあたり歩行者だまりの確保が課題である。(土浦署交通課)	警察	交通課
4	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目9号線	おおつ野六丁目14-1付近	・グリーン帯はあるが、南北方向で通行する車両が多い。 ・ここから東西方向に通学する児童がいるため、横断歩道を設置してほしい。	・横断歩道の設置を検討するが、角地が民家の駐車場とゴミ捨て場であり、非常に困難である。(土浦署交通課) ・横断歩道が難しい場合、「通学路注意」等の路面舗装を検討する。(土浦市道路建設課)	警察 市	交通課 道路建設課
5	7月26日	上大津東小	おおつ野八丁目20番	風の公園	・道路から公園内が見えず、不審者が潜んでいても確認できない。	・公園の管理として年2回の整備作業を実施している。(公園・施設管理課)	市	公園・施設管理課
6	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目8号線	おおつ野六丁目8号線と おおつ野六丁目5号線の 交点	・新たに家が建ち見通しが悪く、住宅間の歩道から出てくる歩行者が車道から視認できない。 ・簡易の通学路看板では効果が薄い。	・カーブミラーの設置を検討する。(土浦市生活安全課)	市	生活安全課
7	7月26日	上大津東小	おおつ野六丁目17号線 おおつ野六丁目21号線	おおつ野六丁目17号線と おおつ野六丁目21号線の 交点	・カーブが急で見通しが悪い。 またカーブ内側の畑は所有者が高齢で、管理が行き届かず、草木が繁茂している。	・カーブミラーの設置を検討する。(土浦市生活安全課) ・畑の除草は環境衛生課と協議し、地権者への働きかけや情報提供を検討する。(道路管理課)	市	生活安全課 道路管理課