

写真番号	2
路線番号	西真鍋
人孔番号	1～2
管種	HP
管径	φ 600
異状箇所	本管部 J1 ～ J2
距離	2.98m
異状内容	補修跡
備考	



写真番号	2
路線番号	西真鍋
人孔番号	1～2
管種	HP
管径	φ 600
異状箇所	本管部 J1 ～ J2
距離	2.98m
異状内容	補修跡
備考	



写真番号	2
路線番号	西真鍋
人孔番号	1～2
管種	HP
管径	φ 600
異状箇所	本管部 J1 ～ J2
距離	2.98m
異状内容	補修跡
備考	



余白



写真番号	2
路線番号	西真鍋
人孔番号	1~2
管種	HP
管径	φ 600
異状箇所	本管部 J1 ~ J2
距離	2.98m
異状内容	補修跡
備考	



写真番号	2
路線番号	西真鍋
人孔番号	1~2
管種	HP
管径	φ 600
異状箇所	本管部 J1 ~ J2
距離	2.98m
異状内容	補修跡
備考	