

令和7年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
236	R7	1	8月4日	新治学園	国道125号線 新治Ⅰ級2号線 新治中695号線	藤沢1018付近交差点 (新治庁舎南交差点)	後期課程の生徒が学校に向かって自転車で横断する際、ファミリーマート側から左折する車と接触しそうな場面が確認されている。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起看板等の設置を検討する。 ・地域の同意に基づいた要望があれば「通学路」の看板を配布する。 ・PTA及び教職員による立哨指導、交通安全指導を継続実施。 	検討中	県市	土木事務所 生活安全課 学校 PTA	交通安全
237	R7	2	8月4日	新治学園	新治Ⅰ級2号線 新治Ⅰ級7号線	藤沢689付近丁字路	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車用横断レーンの標示が劣化している。 ・停止線と交差点間の距離が短く、スクールバスの通行に支障が起きることがある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車用横断レーンの標示は現在使用していない（廃止している）ため、今後も再塗装等の対応はしない。 ・停止線の位置変更について、対応可否を確認する。 	検討中	警察	交通課	交通安全
238	R7	3	8月6日	都和南小	Ⅰ-9号線 並木一丁目2号線 並木三丁目14号線	並木三丁目1-25付近	<ul style="list-style-type: none"> ・3方向から車が往来し、横断の際に危険を感じる。 ・車の通行が多いときに、横断歩道前に児童が留まり渋滞になる。 	PTA及び教職員による立哨指導、交通安全指導を継続実施。	済	市	学校 PTA	交通安全
239	R7	4	8月6日	都和南小	Ⅰ-9号線 Ⅰ-44号線	並木一丁目3509-3付近	歩道橋付近に雑草が繁茂している。	草刈りを実施（R7年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
240	R7	5	10月17日	都和小	板谷15号線	板谷四丁目内 板谷15号線沿線（ふれあい広場～ピレッジハウス中貫）	<ul style="list-style-type: none"> ・幅員が狭く、交通量が多いことから、危険を感じる。 ・スクールゾーン（車両進入禁止7:20～8:00）が設定されているが、規制が徹底されていないため、登下校時の安全が確保できていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「スクールゾーン」の再塗装を実施（R7年度）。 ・PTA及び教職員による立哨指導、交通安全指導を継続実施。 	済	市	生活安全課 学校 PTA	交通安全
241	R7	6	10月17日	都和小	Ⅰ-9号線 板谷15号線	並木五丁目4128付近丁字路（都和小前信号）	<ul style="list-style-type: none"> ・学校前の横断歩道であり、登下校時の利用人数が多いが、交通量が多いことから、危険を感じる。 ・スクールゾーン（車両進入禁止7:20～8:00）が設定されているが、規制が徹底されていないため、登下校時の安全が確保できていない。 ・横断歩道を利用する児童が信号待ちをするスペースが確保できておらず、非常に危険である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の再塗装等整備を検討する。 ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置（R7年度）。 ・PTA及び教職員による立哨指導、交通安全指導を継続実施。 	進行中	警察 市	交通課 道路管理課 学校 PTA	交通安全

令和7年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し番号	年度	年度番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗状況	事業主体	担当	種別
242	R7	7	10月17日	都和小	1-6号線 1-9号線	並木五丁目4129付近三差路	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、幅員が狭い三差路の複雑な形状であるため、車の視認性が悪い。 ・横断歩道の標示が薄くなっている。 	横断歩道の再塗装等整備を検討する。	進行中	警察	交通課	交通安全
243	R7	8	10月20日	中村小	1-35号線 土浦つくば線 学園東大通り	中村南四、五丁目内 1-35線沿線	<ul style="list-style-type: none"> ・東大通りから国道6号線までの抜け道となっており、車の往来が多い。 ・幅員が狭いため、中村南四丁目方面からの車が歩行者用スペースに侵入してしまう。 ・道路に段差があり、歩行の妨げとなる。 	段差を解消するため、路面補修を実施（R7年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
244	R7	9	10月20日	中村小	西根西一丁目1号線 西根西一丁目8号線 土浦つくば線 学園東大通り	西根西一丁目2-1付近（ガスト付近）	<ul style="list-style-type: none"> ・幅員が狭く、歩行者用スペースが狭い。 ・草が繁茂し、歩道にはみ出しているため、歩行者の通行を妨げている。その結果、児童が横断歩道のない交差点を横断している。 	草刈りを実施（R7年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
245	R7	10	10月20日	中村小	西根南三丁目4号線 土浦つくば線 学園東大通り	西根南三丁目 西根南三丁目4号線沿線	抜け道となっており、車がスピードを出していることがあり、危険を感じる。	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」を設置（R7年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
246	R7	11	10月24日	東小	中34線 中36線 中37号線	中780-1付近五差路	<ul style="list-style-type: none"> ・朝の通勤時間帯の抜け道となっており、交通量が多い。 ・4方向から中高生の自転車及び車両が侵入する五差路を横断することから、危険な状態にある。 	通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「通学路注意」及び「T字マーク」を設置（R7年度）。	済	市	生活安全課	交通安全
247	R7	12	10月24日	東小	中25号線 中26号線	中538-1付近	児童が歩行する部分がグレーチングとなっており、雨の日などに転倒する児童が見受けられる。	グレーチング蓋の1か所を側溝蓋に変更（R7年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
248	R7	13	10月28日	荒川沖小 乙戸小	県道273号 館野荒川沖 停車場線 荒川沖西一丁目12号線	荒川沖西二丁目～乙戸南三丁目 県道273号線沿線	<ul style="list-style-type: none"> ・車の通行量が多く、歩行者用スペースが狭い。 ・見通しがよく、スピードを出す車が多く危険を感じる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道付近に表示される「◇（ダイヤモンド）」の整備について対応時期を検討する。 ・教職員による交通安全指導を継続実施。 	検討中	警察 市	交通課 学校	交通安全

令和7年度 土浦市内通学路点検箇所一覧表 ※令和8年3月時点

進捗状況の表記

- ・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
- ・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
- ・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの

通し 番号	年度	年度 番号	点検日	学校名	路線名	危険箇所	危険箇所の状況	対策内容	進捗 状況	事業 主体	担当	種別
249	R7	14	10月31日	下高津小	県道123号土浦坂東線	上高津1344～1752-4付近 県道123号線沿線	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン帯がない箇所がある。 ・区画線等の標示が薄くなっている箇所がある。 ・路面状況が悪い箇所がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン帯の設置や区画線の再塗装を含め、路面整備について検討する。 ・教職員による交通安全指導を継続実施。 	検討中	県市	土木事務所 学校	交通安全
250	R7	15	10月31日	下高津小	県道123号土浦坂東線 国道6号バイパス隧道	上高津464付近 国道6号 バイパス隧道	県道123号土浦坂東線を通る交差点内に自転車レーンがあるものの、隧道を利用する自転車利用者が多く、歩行者と接触する恐れがある。	「学童注意」の看板とソフトポールを設置（R7年度）。	済	市	道路管理課	交通安全
251	R7	16	11月12日	土浦小	県道土浦港線 I-11号線 川口二丁目1～13号線	川口二丁目内 県道土浦港 線沿線一帯	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、渋滞が発生しているため、児童が信号や横断歩道を横断する際に車両からの視認性が悪い。 ・自転車歩行者道のため、自転車との接触事故の恐れがある。 	現在計画している拡幅工事に合わせ、歩行者の安全な通行確保を含めた設計・工事を進める。	進行中	県	土木事務所	交通安全